

## 煤氣公司檢漏巡查報告

(2006 年 5 月 3 日) 煤氣公司在佐敦谷北道煤氣洩漏事件後，已即時加強管網巡查，並剛於 5 月 1 日完成了為期三星期的同類型煤氣喉管的檢漏特別巡查。

煤氣公司動員了九隊巡查小組，使用精密的探測器，以步行方式巡查了 450 公里的喉管，並由機電工程署以抽驗方式進行監察。結果證實有關的喉管狀態良好，巡查過程中發現只有三處喉身出現微小的破損，本公司亦已立即修復，對管網安全並沒有影響。該三處地方分別位於黃竹坑道近南塋山道交界處、九龍太子道西，以及葵涌麗瑤街。

此外，在巡查過程中，煤氣公司於全港逾 20 萬個喉管接駁位置，探測到其中 30 個位置出現極微量的滲漏，本公司也已立即檢修。另外，工程人員也同時為 18 個煤氣的地面裝置作維修。

煤氣公司常務董事陳永堅表示：「我們對於這次特別巡查的結果表示滿意，因為證明我們的喉管結構安全，而巡查確能有效探測煤氣滲漏，縱使有非常輕微的煤氣釋出，也能準確探測，並會立即修復，防患於未然。」

陳永堅又說：「管網巡查的目的在於找出問題所在和解決問題。雖然煤氣公司滿意是次巡查的結果，我們亦計劃將每年進行三次的巡查行動，增加一倍至每年六次，以進一步確保管網安全。」

陳永堅補充說：「未來的巡查，除了慣常的路面探測外，也包括檢測管網附近所有公用事業和渠務的沙井，加強查察是否有煤氣洩漏的跡象。」

煤氣公司是次的特別檢漏巡查數據及資料，已呈交機電工程署的氣體標準事務處，公司亦會繼續與該處保持緊密溝通，制定適當措施，以進一步確保煤氣管網安全。

\* \* \* \* \*

新聞界垂詢：

香港中華煤氣有限公司企業傳訊部

電話：2963-3493

傳真：2516-7368

電子郵遞：[ccd@towngas.com](mailto:ccd@towngas.com)

如欲查詢煤氣公司最新資料，請登入 [www.towngas.com](http://www.towngas.com) 的網上新聞中心。