

有關煤氣公司於大埔部分地區暫停供氣的資料更新

由於大埔區的煤氣低壓管網受到入水影響，現場涉及的範圍廣闊。煤氣公司為確保供氣安全，故需時挖掘路面，將管網分段，徹底清除積水。煤氣公司現已安排約 200 名員工到場進行搶修工作，希望盡快恢復供氣。

是次事故發生於今晨，位於曉運路香港教師會李興貴中學對出一條直徑 150 毫米的咸水管破裂，在大埔區大範圍的煤氣低壓管網受到入水影響，煤氣供應因此需要暫停。

煤氣公司熱線中心同事已主動電話聯絡受影響的住宅客戶。至於工商業煤氣用戶，我們亦已安排同事到場與商戶溝通，為他們提供協助。煤氣公司正全力搶修，希望今天傍晚陸續恢復供應。

客戶如有查詢，可致電 2880 6988。

新聞界垂詢：

香港中華煤氣有限公司
公共事務經理陳嘉寶女士
電話：2963 3493