

佐敦谷北道煤氣洩漏事件

(2006年4月13日) 煤氣公司工程人員經過連日工作，已經確定出現煤氣洩漏的位置，並已將一段受影響喉管更換，而附近受影響地區，包括偉景樓及彩霞邨三座住戶的煤氣供應，已經回復正常。

出現煤氣洩漏的一段喉管為球墨鐵管，於1983年敷設，同類喉管使用年期一般最少為50年。已經被更換的一段喉管，工程人員發現有不正常的侵蝕現象，至於喉管的其他部份，則狀態良好。我們已將該段漏氣的喉管送交機電工程署化驗，以作進一步的調查。

煤氣公司認為，今次意外實屬非常罕有的獨特事件。至於洩漏的煤氣如何進入30米以外大廈，則有待政府跨部門小組進一步深入調查。

煤氣公司高度重視今次意外，除了會全力配合跨部門小組的調查工作外，已即時加強管網巡查，並會在三星期內完成同類型煤氣喉管的檢漏巡查。而人口密度高及舊區尤其會優先處理，以確保管網安全，避免同類型事故發生。

煤氣公司留意到偉景樓的住戶的起居受到一定程度的影響，我們的企業義工隊隨即安排乾糧、樽裝水、水果等給住戶，並聯絡附近食肆為住戶安排熱飯供應，希望可以紓緩住戶的不便。

煤氣公司曾派代表前往探望仍然留醫的傷者，致以深切的慰問，並祝願傷者能早日康復。

* * * * *

新聞界垂詢：

香港中華煤氣有限公司

企業傳訊部

電話：2963-3493

傳真：2516-7368

電子郵遞：ccd@towngas.com

如欲查詢煤氣公司最新資料，請登入 www.towngas.com 的網上新

聞中心。