

煤氣公司於大埔部分地區供氣受到影響

由於位於曉運路香港教師會李興貴中學對出一條 150 毫米的咸水管爆裂，在大埔區大範圍的煤氣低壓管網受到入水影響，需要暫停煤氣供應。

多個屋苑受到影響，需要暫時停止供氣，受影響戶數約 9,800 戶。煤氣公司正在全力搶修，希望盡快恢復供應。

目前受影響屋苑包括：

逸雅苑
德雅苑
景雅苑
運頭塘邨
富雅花園
新達廣場
新峰花園
御峰豪園
御峰苑
承峰
大埔寶馬山
悠然山莊
盈峰翠邸
龍成堡

客戶如有查詢，可致電 2880 6988。

新聞界垂詢：

香港中華煤氣有限公司
公共事務經理陳嘉寶女士
電話：2963 3493